



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano - Arezzo - Italy

P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 A738_2019_ACCR_VX
Attachment to the Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2019-03-27
- cliente <i>customer</i>	Unione dei Comuni Terra di Mezzo Piazza Libertà, 1 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
- destinatario <i>receiver</i>	Unione dei Comuni Terra di Mezzo Piazza Libertà, 1 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

Si riferisce a

Referring to

- oggetto <i>item</i>	Misuratore di velocità istantanea di veicoli
- costruttore <i>manufacturer</i>	SINTEL ITALIA
- modello <i>model</i>	SCOUT SPEED
- matricola <i>serial number</i>	SCOUT: HW 4302 - SW 4302 + MAIN UNIT: DS047079 + Antenna Radar: KC115552
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2019-03-27

Il certificato n.A738_2019_ACCR_VX riporta i risultati delle misure e le incertezze ad esse associate rilevate in fase di taratura **successiva a quella iniziale.**

Lo scarto medio misurato aumentato dell'incertezza di taratura è inferiore al limite massimo per la verifica successiva a quella iniziale stabilito dal DM.282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

Gli errori minimi e massimi misurati, tenuto conto dell'incertezza di taratura, sono conformi ai limiti per la verifica successiva a quella iniziale stabiliti dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n.177 del 2017-07-31.

La massima velocità raggiunta durante la taratura è stata 163 km/h.

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre

Ing. Marco Porpora